

บทคัดย่อ

จากการศึกษาถึงความสำคัญของค่าความชื้น และอุณหภูมิ ในโรงเรือนเพาะชำ ซึ่งมี ความสำคัญอย่างยิ่ง ในการเจริญเติบโตของพืช ทางผู้จัดทำ จึงได้คิดสร้างเครื่องควบคุม อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนเพาะชำโดยคอมพิวเตอร์ ขนาดของโรงเรือนเพาะชำ มีขนาดกว้าง 50x60x70 Cm สามารถวัดค่าอุณหภูมิตั้งแต่ 30°C - 40 °C ค่าความผิดพลาด 15% วัดค่าความชื้นตั้งแต่ 30% - 80% ค่าความผิดพลาด 15% มีการแสดงผลออกทางหน้า จอคอมพิวเตอร์